

臨時河川水質検査結果

	番号	河川名	採水地点	検査結果 (mg/L)			
				R6. 7. 31	R6. 12. 6	R7. 8. 1	R7. 11. 19
防賀川	①	防賀川	川田橋付近	0. 000082	0. 000074	0. 000042	—
	①-1	吉原川	川田橋付近	—	0. 000085	—	—
	①-2	田辺用水路	草屋新橋付近	—	0. 000070	—	—
	①-3	平田用水路	草屋橋付近	—	0. 000130	欠測	欠測
	①-3-1	平田用水路	田辺東住宅	—	—	欠測	欠測
	①-4	馬坂川	浜新田橋付近	—	0. 000035	—	—
	①-5	虚空蔵谷川	川田橋付近	—	欠測	欠測	欠測
	①-6	工専排水路	大住乾角公園付近	—	欠測	欠測	欠測
手原川	②	手原川 1	大住橋付近	0. 000130	0. 000130	欠測	0. 000090
	②-1	竜王谷川	野上橋付近	—	0. 000190	欠測	0. 000190
	②-1-1	責谷川	竜王谷橋	—	—	欠測	0. 000110
	②-1-2	仲ノ谷川	竜王谷橋	—	—	0. 000020	—
	②-2	手原川 2	桃園橋付近	—	欠測	欠測	0. 000100
普賢寺川	③	普賢寺川 1	西川橋付近	0. 000140	0. 000065	欠測	0. 000046
	③-1	普賢寺川 2	普賢寺小学校付近	—	0. 000049	—	—
	③-2	宇頭城川	普賢寺公民館付近	—	0. 000300	0. 000140	—
	③-2-1	宇頭城川	合流点上流	—	—	欠測	欠測
	③-2-2	宇頭城川	合流点上流	—	—	欠測	欠測
	③-3	鬼灯川	普賢寺小学校付近	—	0. 000056	—	—
	③-4	鍔川	新水取橋付近	—	0. 000087	—	—
	③-5	西光明谷川	他力橋付近	—	欠測	欠測	欠測

(注) 検査結果値は、PFOS と PFOA の合算値

(注) (暫定) 指針値は、PFOS と PFOA の合算値で 0. 000050mg/L

(注) 「欠測」は、水不足による欠測