

京田辺市通学路の安全対策必要箇所及び対策実施状況一覧（令和6年1月26日現在）

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完了) 年度	対策内容
1	3	市	池ノ端大住ヶ丘線 (池平川端線交差点)	大住坂口	池ノ端大住ヶ丘線のカーブ直後の交差点。スピード出す車が多い。見通し悪く横断時危険。	大住小 大住幼	京田辺市	対策完了	—	H24	減速帯設置 横断待機場所設置 横断待機場所の更なる対応(27.3)
							警察	対策完了	—	H24	信号設置
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
2	1	市 (府)	府道富野荘八幡線(市に移管) (古松井古川線)	松井古松井	北側に出来た都市計画道路への抜け道。道路幅員狭い。	大住小 大住幼	京田辺市	対策完了	—	H25	路側帯のカラー舗装化
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置 巻看板設置
3	3	市	八河原内山線	大住池平	登校時間帯の通行禁止時にも標識見落とし進入する車がある。	大住小 大住幼	京田辺市	対策完了	—	H22	ライン引き直し
							警察	対策完了	—	H24 H25	標識移動 交通指導
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置 巻看板設置 注意喚起看板設置
4	7	市	新田辺東5条線 (近鉄京都線地下道)	田辺中央	バイク、自転車が押し歩きせず走行	田辺小	京田辺市	対策完了	—	H24	グリーン塗装
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
5	7	市	草内薪線 (駅前交番前)	田辺中央	通過車両の速度速い	田辺小	警察	対策完了	—	H24	立番実施継続
6		市	草内薪線 (新田辺駅前線交差点)	田辺中央	渋滞時、信号変わった際にも無理に通過	田辺小	警察	対策完了	—	H24	警ら実施継続
7		市	草内薪線 (JR片町線踏切)	田辺中央	踏切幅員狭い	田辺小 田辺幼	京田辺市	対策完了	—	H25	踏切拡幅
8	8	市	学校線 (JR跨線橋)	田辺鳥本	周辺から見えにくい	田辺小	学校・地域	対策完了	—	H24	巻看板設置
9	7	市	田辺平田線	田辺戸絶	道路狭い・車両通行時避ける場所なし	田辺小	学校・地域	対策完了	—	H26	注意喚起看板設置
					道路狭い・車両通行時避ける場所なし	田辺小	京田辺市	実施中	R5	R5予定	グリーン塗装

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完 了)年度	対策内容
10	7	市	田辺停車場線 (針ヶ池北川線交差点) (図書館南)	田辺辻	道路狭い・通行量多い	田辺小	京田辺市	対策完了	—	H26	グリーン塗装 西側へ延長
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
11		市	田辺停車場線	田辺辻	車両通行速度速い	田辺小	京田辺市	対策完了	—	H26	グリーン塗装 西側へ延長
12	7	市	明田1号線 (新田辺駅前線交差点) (山城北保健所分室前)	田辺中央	東側路地の見通しが悪い 速度出す車が多い	田辺小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
13	8	市	田辺小学校線 (南里鳥本線交差点付近)	田辺針ヶ池	歩道が高い	田辺小	京田辺市	対策完了	—	H22	グリーン塗装
14	8	府	八幡木津線 (ラーメン店前)	田辺深田	ガードレールない	田辺小	京田辺市	対策完了	—	H25	路側帯のカラー舗装化
							学校・地域	対策完了	—	H26	注意喚起看板設置
15	7	府	八幡木津線 (田辺停車場線交差点付近)	田辺辻	車両通行多い	田辺小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
16	8	府	八幡木津線 (郵便局前)	興戸犬伏	駐車場出入口混雑時出入り車両等危険	田辺小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
17	8	市	南田鳥本線 (馬坂川堤)	田辺南田	樹木で見通し悪い	田辺小	京田辺市	対策完了	—	H24	枝伐採
18	8	市	田辺野色線	田辺南田	バイク、自転車抜け道	田辺小	京田辺市	対策完了	—	H26	グリーン塗装
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
19	8	市	R307号線側道	田辺池田	車、バイクの抜け道	田辺小	学校・地域	対策完了	—	—	注意喚起看板設置 交通指導で対応
20	8	市	R307号線側道 (ハイツ北尾付近)	興戸八木屋	見通し悪い	田辺小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
21	9	市	御垣内3号線	興戸郡塚	バイク抜け道・速度速い	田辺小	学校・地域	対策完了	—	H26	注意喚起看板設置
22	7	市	田辺木津川線	田辺辻	道路狭い	田辺小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完 了)年度	対策内容
23	7	市	辻西垣内線	田辺辻	道路狭い	田辺小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
24	11	市	東興戸線 (ゲートボール場付近) (集合住宅前)	草内西垣内	車両速度速い・交差点見通し悪い 集合住宅前横断歩道なし	草内小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
25	11	市	東興戸線 (草内保育所前)	草内大切	道路狭い・交通量が多い	草内小	学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
26	12	市	東興戸線 (スーパーサウチ交差点)	草内西垣内	スーパー駐車車両で見にくい	草内小	—	—	—	—	閉店により解消
27	12	市	東興戸線 (パーマ屋あや前)	草内山科	通行車両速度速い・横断歩道停止せず	草内小	学校・地域	対策完了	—	H26	注意喚起看板設置
28	11	市	草内上り立線 (業務スーパー前)	草内上り立	抜け道・車両速度速い	草内小	京田辺市	対策完了	—	H24	グリーン塗装
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
29	11	市	草内馬橋線 (旧国道と新国道との間)	草内馬橋	コンビニの出入口の車両進入	草内小	—	—	—	—	児童と交差しないことが判明したため 対策不要
30	12	市	草内西垣内線 (郵便局から小学校北門付近)	草内南垣内	車両通り抜け・速度速い	草内小	京田辺市	対策完了	—	H24	グリーン塗装
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
31	12	市	草内西垣内線 (小学校東側)	草内南垣内	歩道の白線消えている	草内小	京田辺市	対策完了	—	H24	白線引き直し
32	11	市	古森南垣内線 (業務スーパー～草内郵便局)	草内穴口	道路狭い・車通ると避ける場所なし バイクの抜け道	草内小	学校・地域	対策完了	—	H26	注意喚起看板設置
33	12	市	草内飯岡線 (アナン通商前)	草内山ノ下	歩行者空間が狭い	草内小	京田辺市	対策完了	—	H24	路肩整備工事
34	12	市	五ノ坪下ノ川原線 (北落延7号線交差点)	興戸南落延	交通量が多い・速度速い 横断歩道がない	草内小	警察	対策完了	—	H25	交通教室
35	12	市	西垣内下ノ川原線 (まつばら酒店付近)	草内法福寺	農道からの飛び出しが危険	草内小	学校・地域	対策完了	—	H24	巻看板設置
					交差点の見通しが悪く危険	草内小	京田辺市	対策完了	—	R4	グリーン塗装
36	12	市	草内五ノ坪線 (山科南垣内線交差点)	草内山科	子供が広がって歩く	草内小	京田辺市	対策完了	—	H24 H27	グリーン塗装

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完了) 年度	対策内容
37	12	市	草内五ノ坪線 (山科南垣内線交差点)	草内五ノ坪	カーブミラーあるが見通し悪い 看板設置してほしい	草内小	学校・地域	対策完了	—	H24	カーブミラー調整
38	13	市	山本玉水橋線 (南垣内八反坪線の交差点)	三山木八反坪	十字路で車の行き来が多い(抜け道として 使用) 児童が自転車で飛び出すことがある	三山木小 三山木幼	学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置 交差点南西カーブミラー調整
39	13	府	府道八幡木津線	宮津宮ノ下	府道が狭く路側帯を歩くのが大変危険 府道の横断が危険	三山木小	警察	対策完了	—	H24	横断歩道及び信号設置
40	13	市	三山木駅中央4号線	三山木田中	府道間の抜け道になっており、車が猛ス ピードで通る	三山木小	京田辺市	対策完了	—	H24	注意喚起道路標示
							警察	対策完了	—	H26	警察官による交通指導 ゾーン30指定
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
41	15	市 (府)	府道生駒井手線(市に移管)	水取車谷	大型車の交通量が多い	普賢寺小	京田辺市	対策完了	—	H25	路側帯のカラー舗装化 ガードパイプ設置
							警察	対策完了	—	H25	大型車通行規制
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
42	15	市	車谷平線	水取高井鎌	川沿いの狭い道にガードレールがない	普賢寺小 普賢寺幼	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
43	15	市	普賢寺水取線 (車谷平線の交差点である他力橋付近)	水取平	通勤時間帯に車両がスピードを出して走行	普賢寺小	学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
44	15	市	水取天王線	水取般若	道幅狭く蛇行、竹により前方が見えない	普賢寺小	京田辺市	対策完了	—	H24	北側笹伐採
45	16	市	天王高船線集落内	高船里	通学路に歩道がない	普賢寺小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
46	10	市	東室垣内線	東西ノ口	横断歩道高く見通し悪い 道路標識消えている 抜け道	田辺東小 田辺東幼	京田辺市	対策完了	—	H24	グリーン塗装
							警察	対策完了	—	H24	横断歩道書き直し 標識付け直し
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
47	10	市	東室垣内線	東西ノ口	抜け道	田辺東小	学校・地域	対策完了	—	—	ボランティアによる通学補助 交通指導で対応

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完了) 年度	対策内容
48	10	市	一ノ坪藤木線 (草内薪線・古森馬橋線の交差点)	草内一ノ坪	五叉路の抜け道で交通量多い	田辺東小	京田辺市	対策完了	—	H27	交差点内カラー化
49	10	市	草内薪線	草内一ノ坪	歩道が狭い	田辺東小 培良中	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
50	10	市	アカデミア前道路	草内鐘鉦割	横断歩道なし	田辺東小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
51	10	市	西神屋七反割線	東東神屋	農耕車通行多い	田辺東小	京田辺市	対策完了	—	H23	グリーン塗装
				東東神屋	抜け道で横断歩道なし	田辺東小 培良中	京田辺市	対策完了	—	H23	グリーン塗装
							警察	対策完了	—	H26	横断歩道設置
52	10	市	西神屋七反割線	東東神屋	抜け道で横断歩道なし	田辺東小 培良中	学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置 カーブミラー調整
53	10	市	鍵田西神屋線 (西神屋1号線の交差点)	東西神屋	住宅街であり、車と自転車の衝突が多い	田辺東小	京田辺市	対策完了	—	H24	グリーン塗装
54	10	市	鍵田西神屋線 (南北部分)	東西神屋	直線道路のためスピードの速い車が多い	田辺東小	京田辺市	対策完了	—	H24	グリーン塗装
55	10	市	鍵田西神屋線 (草内薪線の交差点)	東西神屋	東西に走る自転車が信号無視することが多い	田辺東小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
56	10	市	府営団地1号線 (交差点)	河原神谷	道幅が広いいためスピードの速い車が多い	田辺東小	警察	対策完了	—	H24	横断歩道設置
57	10	河	防賀川右岸河川管理用通路 (遊歩道)	東西神屋	街灯が少なく、うす暗い	田辺東小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
58	2	市	山手環状1号線 (山手中央2号線・3号線・山手東2-1号線の 交差点)	山手東	交通量多く、右左折車両の巻きこみ事故 の危険性が高い見通し悪い	松井ヶ丘小	京田辺市	対策完了	—	H24	植え込み剪定 毎年実施
59	2	市	山手環状1号線 (山手中央2号線・3号線・山手東2-1号線の 交差点)	山手東	交通量多く、右左折車両の巻きこみ事故 の危険性が高い見通し悪い	松井ヶ丘小 松井ヶ丘幼	京田辺市	対策完了	—	H24	植え込み剪定 毎年実施
60	2	市	松井ヶ丘交野線 (松井ヶ丘7条線交差点)	松井ヶ丘	抜け道で通過車両の速度速い	松井ヶ丘小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
61	2	市	松井ヶ丘交野線 (松井ヶ丘幹線1号線交差点)	松井ヶ丘	交通量多く、右左折車両の巻きこみ事故 の危険性が高い。	松井ヶ丘小	京田辺市	対策完了	—	H24	車止め設置
						学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置	

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完了) 年度	対策内容
62	2	市	山手幹線 (松井ヶ丘交野線・松井ヶ丘16号線交差点)	松井ヶ丘	交通量多く、右左折車両の巻きこみ事故の危険性が高い。	松井ヶ丘小	学校・地域	対策完了	—	H24	通学路整理員配置
							京田辺市	対策完了	—	R1	ガードパイプ設置
63	2	市	山手幹線 (山手中央1号線・山手南2-1号線交差点)	山手中央	駅への路線バスや送迎車が多く、右左折車両の巻きこみ事故の危険性が高い。	松井ヶ丘小	学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
64	2	市	山手幹線 (山手南幹線1号線・山手中央1号線交差点)	山手中央	よく渋滞する交差点で、右左折車両の巻きこみ事故の危険性が高い。	松井ヶ丘小	警察	対策完了	—	H24	信号時間調整済
65	2	市	山手南幹線1号線 (山手南1-4号線・山手南1-5号線交差点)	山手南	抜け道で交通量多く、見通し悪い横断歩道	松井ヶ丘小	京田辺市	対策完了	—	—	路面標示
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
66	5	府	府道八幡木津線 (健康村2条線交差点)	大住大坪	府道木津八幡線を児童が横断する時に事故の危険性が高い。	桃園小	学校・地域	対策完了	—	H27	注意喚起看板設置
67	5	市	青葉団地1号線 (交差点)	薪畠	山手幹線を児童が横断する時に事故の危険性が高い。	桃園小	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
68	4	市	関屋長尾線 (仲ノ谷責谷線・狼谷1号線交差点)	大住大欠	交差点内に横断歩道なく、車は徐行せず進入するため危険性が高い。	桃園小 大住中 大住幼	京田辺市	対策完了	—	H23	自発光設置
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
69	4	市	虚空蔵谷線 (大住ヶ丘虚空蔵谷線交差点から大住女谷線 メロディハイムまでの間)	大住女谷	急な坂で車の通行量が多いが、歩道がなく危険性が高い。	桃園小 大住幼	京田辺市	対策完了	—	H24	グリーン塗装
70	4	市	山手幹線・関屋長尾線 (関屋長尾線交差点から山城工芸間)	大住大欠	歩道が設置されておらず、車の通行量が多いため危険性が高い。	桃園小	京田辺市	対策完了 (一部)	—	H25 H27	歩道設置
							京田辺市	実施中 (一部)	—	R3	歩道設置
71	4	市	大住ヶ丘責谷線 (池の谷責谷線の間)	大住責谷	急な坂で車の通行量が多いが、歩道がなく危険性が高い。	桃園小 大住幼	京田辺市	対策完了	—	H26	グリーン塗装
72	6	市	里ノ内小山線 (手原川沿)	薪井手	道路狭く交通量多い	薪小	京田辺市	対策完了	—	H24	道路拡幅(歩道設置)

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完了) 年度	対策内容
73	6	市	里ノ内小山線 (長尾谷大欠線交差点)	薪大欠	横断歩道や路側帯の表示が薄い 縁石・ガードレール無い	薪小	京田辺市	対策完了	—	H24 H27	道路拡幅(歩道設置) 交差点内カラー化
							警察	対策完了	—	H24	立番実施継続
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
74	6	市	草内薪線 (田畑医院前付近)	尼ヶ池	歩道が狭く、側溝が深い為危険	薪小	京田辺市	対策完了	—	H27	横断歩道設置に伴い歩行者待機場 所設置
							警察	対策完了	—	H27	横断歩道設置
75	9	府	府道八幡木津線の京街道線・興戸普賢寺線 から高木学園橋線までの間	興戸	電柱が飛び出しており、道幅もせまく危険 性が高い。	田辺中	学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置 2箇所
76	8	府	府道八幡木津線の棚倉彦神社から国道307 号線までの間	田辺	交通量が多く、十分な歩道が確保されて おらず、危険性が高い。	田辺中	学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置 2箇所
77	8	市	草内薪線の西垣内2号線から西垣内南里線ま での間(尼ヶ池下)	田辺西垣内	カーブで見通しが悪く、交通量が多いた め、危険性が高い。	田辺中	京田辺市	対策完了	—	H26	路面標示消え再表示
78	3	市	山手幹線(地内山大欠線交差点東側)	大住池ノ谷	車両が徐行しない	大住中	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
79	3	市	大住ヶ丘9号線・池ノ端大住ヶ丘線交差点(大 住跨線橋南側)	大住内山	速度速い車両の往来多い	大住中 大住幼	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応 注意喚起看板設置
80	3	市	山手環状1号線・松井山手東線交差点(諏訪 ヶ原公園前三叉路)	山手東	山手幹線への抜け道で車両の通行量が 多いが信号なし	大住中	警察	長期	—	未定	信号及び横断歩道設置 (H25.10上申済)継続上申中H26～ ※R4時点では上申していない。
						大住中	京田辺市	対策完了	—	R2	路面標示
81	3	市	大住ヶ丘2-9号線～花住坂3-1号線の間	大住ヶ丘、花住坂	ガードレールなし 横断歩道なし	大住中	警察	対策完了	—	H25	速度制限(速度30km標識増設)
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
82	1	市 (府)	富野荘八幡線(三野～松井間)(市に移管)	大住	交通量多く、歩道やガードレールない箇所 有	大住中 大住幼	京田辺市	対策完了	—	H24	グリーン塗装・路面標示・歩道設置
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
83	11	府	国道307号線と古森東垣内線の交差点	草内上り立	信号、横断歩道なし	培良中	学校・地域	対策完了	—	H26	注意喚起看板設置

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完了) 年度	対策内容
84	10	市	禅定寺線	草内禅定寺	道が蛇行しており見通しが悪い	培良中	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
85	10	西	幹線排水路側道	東東神屋	車両通行 灯りなし	培良中	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
86	11	府	国道307号線と西神屋大切線の交差点付近	草内大切	信号、横断歩道なし	培良中	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
87	10	市	古森馬橋線 培良中学校前	東七反割	生徒が広がって歩く	培良中	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
88	11	府	国道307号線・一ノ坪岡田線交差点	草内操毛	信号、横断歩道なし	培良中	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
89	11	府	国道307号線の山城大橋西側横断歩道	草内美泥	草内薪線からの車両が左折一旦停止をしない	培良中	警察	対策完了	—	H24	警ら実施継続
90	7	市	草内薪線・田辺小学校線交差点(旧交番前)	田辺針ヶ池	点滅信号があるが、信号無視する車両が多く、危険性が高い。	田辺幼	学校・地域	対策完了	—	H24	巻看板設置
91	7	市	市道草内薪線の近鉄新田辺駅踏切から田辺高校までの間	河原食田	道幅が狭く、車の通行が多く危険・駐車車両が多い	田辺幼	京田辺市	対策完了	—	H22	グリーン塗装
							京田辺市	長期	長期	未定	道路拡幅
92	8	府	府道八幡木津線の田辺東裏線・西垣内南里線から田辺野色線・田辺線までの間	田辺鳥本	車両の通行が多く、スピードを出す車も多いため危険	田辺幼	学校・地域	対策完了	—	H24	田辺小西門付近樹木伐採路線に注意喚起看板設置
93	7	府	府道八幡木津線・草内薪線交差点	田辺沓脱	府道を横断する時、見通し悪く、危険	田辺幼	京田辺市	対策完了	—	H24	本町交差点南西に歩道設置
94	3	市	八河原内山線・内山押木ヶ平線	大住内山	北部住民センター下交差点が見通し悪い。	大住幼	学校・地域	対策完了	—	H24	カーブミラー点検
95	3	市	池ノ端大住ヶ丘線	大住内山	宝生苑の出入り車両が通学時間帯に重なり交通が輻輳して危険。	大住幼	学校・地域	対策完了	—	H27	利用者への注意喚起(宝生苑)
96	5	市	関屋長尾線	大住丸山	大住駅の踏切がカーブでこう配に変化があり見通しが悪い。	大住幼	学校・地域	対策完了	—	H26	注意喚起間看板設置
97	5	府	府道八幡木津線～関屋外島線	大住関屋及び大坪	通り抜けの車が多く、スピードを出す車も多く危険。	大住幼	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
98	5	府	府道八幡木津線	大住関屋及び大坪	府道横断の際、待つ場所が無い。	大住幼	京都府	対策完了	—	R4	歩行者注意喚起灯を設置
							警察	対策完了	—	R4	—

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完 了)年度	対策内容
99	4	市	大住ヶ丘5号線(京都銀行前付近)	大住ヶ丘4丁目	銀行・医院への車の出入りが多い。	大住幼	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
100	4	市	池ノ谷責谷線・大住ヶ丘責谷2号線及びび仲ノ谷責谷線交差点	大住責谷	交差点の見通しが悪い。	大住幼	京田辺市	対策完了	—	—	カーブミラー調整確認
							学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
101	4	市	関屋長尾線・大欠2号線及び関屋大欠線交差点	大住大欠	交通量が多く危険。	大住幼	京田辺市	対策完了	—	H25	山手幹線から通行規制(一方通行)
102	4	市	狼谷1号線	大住仲ノ谷	道がカーブしてて見通しが悪い。	大住幼	学校・地域	対策完了	—	H26	注意喚起看板設置
103	4	市	関屋大欠線・狼谷1号線交差点	大住平谷	交差点の見通しが悪い	大住幼	警察	対策完了	—	H25	山手幹線から通行規制(一方通行)
							学校・地域	対策完了	—	H24	カーブミラー設置
104	4	市	狼谷3号線・狼谷1号線交差点	大住平谷	交差点の見通しが悪い	大住幼	京田辺市	対策完了	—	H24	カーブミラー設置
							学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
105	4	市	山手幹線・大住ヶ丘5号線交差点(大住ヶ丘郵便局周辺)	大住ヶ丘	郵便局の利用者が歩道に駐車することがあり危険	大住幼	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
106	3	市	大住ヶ丘8条線	大住ヶ丘一丁目	山手幹線抜け道・速度速い	大住幼	学校・地域	対策完了	—	H24	巻看板設置 注意喚起看板設置
107	5	府	府道22号八幡木津線	大住関屋及び大坪	横断待機場所なし	大住幼	京田辺市	対策完了	—	H26	歩行者だまり設置
							警察	対策完了	—	H27	横断歩道移設
108	4	市	大住ヶ丘5号線	大住ヶ丘四丁目・五丁目	横断歩道なし	大住幼	警察	対策完了	—	H24	横断歩道設置
							学校・地域	対策完了	—	H26	注意喚起看板設置
109	3	市	花住坂幹線1号線・大住ヶ丘8条線交差点付近	花住坂1丁目・3丁目	カーブのある坂道で、横断危険	大住幼	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完 了)年度	対策内容
110	13	市	三山木宮津線	三山木北垣内	信号変わるのが早い	三山木幼	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
						三山木小	警察	対策完了	—	R4	信号機の時間調整 歩車分離式信号の設置
111	13	府	八幡木津線・生駒井手線交差点	三山木田中	交通量が多い	三山木幼	京田辺市	対策完了	—	H24	歩道の南東に車止め
							警察	対策完了	—	H24	右折信号設置
112	13	府	府道23号八幡木津線	宮津宮ノ下	信号なし	三山木幼	学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
113	14	府	府道山手幹線 同志社山手ミサワホーム前	同志社山手	信号機設置	三山木幼	警察	対策完了	—	H28	信号機設置
114	13	市	三山木駅前線	JR三山木駅と近鉄 三山木駅間ロータ リー付近	抜け道として車が通る・速度速い	三山木幼	警察	対策完了	—	H26	府道生駒線右折信号設置
							学校・地域	対策完了	—	H26	注意喚起看板設置
115	14	市	三山木創価学会付近	三山木善入山	グリーン塗装部分に駐車車両・カーブ見通 し悪い	三山木幼	警察	対策完了	—	H24	駐車車両の取締り(警ら) (継続対応)
116	14	市	高木東線(三山木創価学会東)	三山木善入山	交通量が多い・横断歩道なし	三山木幼	京田辺市	対策完了	—	H26	グリーン塗装
117	14	市	出垣内多々羅線	三山木善入山	路上駐車 バイク・自転車通行多い	三山木幼	警察	対策完了	—	H24	駐車車両の取締り(警ら) (継続対応)
118	14	市	出垣内南山線・越前善入山線・善入山南山線	三山木善入山	三叉路横断危険	三山木幼	京田辺市	対策完了	—	H26	交差点カラー化
							学校・地域	対策完了	—	H24	注意喚起看板設置
119	2	市	山手幹線	山手西	歩行者信号が早く変わる	松井ヶ丘幼	警察	対策完了	—	H25	信号時間調整済
							学校・地域	対策完了	—	—	交通指導で対応
120	2	市	山手南幹線1号線・山手西幹線一号線交差点 の三叉路	山手南	通り抜け多く三叉路に信号なし	松井ヶ丘幼	警察	対策完了	—	H27	信号設置
121	5	府	府道八幡木津線・市道薪新田辺線交差点	薪茶屋前	歩道が狭い 交通量が多い	薪小	京都府	実施中	長期	—	歩道整備・交差点改良

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完 了)年度	対策内容
122	3	市	山手東上西野線(松井ヶ丘小～大住中)	大住上西野	自転車・歩行者道がない	大住中	京田辺市	対策完了	-	R1	自転車・歩行者道路整備予定
123	3	市	三野松井線(大住郵便局付近)	大住八小路	歩道が狭い	大住小	京田辺市	対策完了	-	H30	歩道整備
124	7	市	草内新線(田辺小学校線交差点付近)	田辺針ヶ池	歩道が狭い	田辺小	京田辺市	対策完了	-	H29	歩道整備
125	13	市	南田辺三山木駅前線	三山木北垣内	歩道がない 交差点改良が必要	三山木小	京田辺市	対策完了	-	H29	歩道整備 交差点改良
126	9	市	町田宮ノ前線	興戸東垣内・郡塚	歩道がない 交差点改良が必要	田辺中	京田辺市	対策完了	-	R2	歩道整備予定 交差点改良予定
127	17	市	水取天王線	水取門田～天王上 白光田	勾配が急峻で幅員の狭い区域があり、坂を下る車両が歩行者に近接して走行している。	普賢寺小	京田辺市	対策完了	-	H30	区画線の引き直し カラ―舗装の設置
128	16	市	天王高船線	高船	歩道がない	普賢寺小	京田辺市	対策完了	-	R2	歩行空間確保
129	12	市	五反田4号線	草内八田	道路が狭い	草内小	京田辺市	対策完了	-	R1	道路拡幅
130	7	市	新田辺西1条線 新田辺西2条線	新田辺西	住宅が多く、車両の利用が多い	田辺小	京田辺市	対策完了	-	R2	グリーン塗装
131	6	市	長尾谷大欠線	薪長尾谷 薪大欠	歩道が狭く凹凸が多い	薪小	京田辺市	対策完了	-	R4	歩道整備
132	4	市	池ノ谷責谷線・責谷線 大住ヶ丘責谷線・責谷1号線	健康ヶ丘西	住宅が多く、車両の利用が多い	桃園小	京田辺市	対策完了	-	R4	グリーン塗装
133	10	市	禪定寺線及び操毛藤木線	草内禪定寺	車両の利用が多い	田辺東小	京田辺市	対策完了	-	R4	グリーン塗装
134	11	市	東興戸線	草内上り立	歩道がない	草内小	京田辺市	実施中	R3～	R7予定	歩道設置
135	8	府	八幡木津線	田辺深田	グリーンベルトが狭く、交通量が多い	田辺小	京都府	対策完了	-	R3	グリーンベルト塗り直し
136	15	府	枚方山城線	水取地蔵講	ガードレールがない	普賢寺小	京都府	対策完了	-	R4	ガードレール設置
137	2	市	山手中央1号線	山手東	路面標示が消えかかっており見えにくい	松井ヶ丘小	警察	対策完了	-	R3	路面標示塗り直し
						松井ヶ丘小	京田辺市	対策完了	-	R3	路面標示塗り直し

箇所 NO	安全対策必要箇所					対策実施状況					
	調査図 番号	道路 種別	路線名	場所	課題内容	学校名	事業主体	実施状況	実施 (予定)時期	対策(完了) 年度	対策内容
138	8	市	草内薪線	田辺北里	歩道が一部にしかなく危険	田辺小	京田辺市	対策完了	-	R4	歩道延長
139	5	市	関屋薪線	薪水取	道路幅が狭いがスピードを出す車が多く危険	薪小	京田辺市	対策完了	-	R4	路面標示
140	18	府	府道八幡木津線(三野交差点)	大住時子林	車の交通量が多く、グリーンベルトやガードレールが一部にしかなく危険である	大住小	京都府	対策完了	-	R3	グリーン塗装
141	13	市	三山木宮津線	宮津	車の交通量が多く、歩道が一部にしかなく危険である	三山木小	京田辺市	実施中	-	長期	歩道整備
142	8	市	新興戸線	田辺南里	道路幅員が狭く交通量も多く危険な状況である	田辺小	京田辺市	完了	-	R5	歩道整備
143	3	市	杉ノ森大住線	大住八小路	抜け道になっており、車両がスピードを出して走行して危険	大住小	京田辺市	実施中	R4~	未定	歩道整備
144	10	市	市道東室垣外線	河原東久保田 河原室垣外	スピードを上げて通り抜けをする車両が多く危険である。	田辺東小	京田辺市	実施中	R6	R6	「スピード落とせ」の路面標示の設置
145	19	市	市道南田辺粕田中央線	同志社山手地区	歩道の平板ブロックの傷みが著しく、安全な通行の妨げとなっている。	三山木小	京田辺市	未定	R6~R11	R11	透水性舗装の実施
146	11・12	市	市道草内馬橋線	草内	通り抜けをする車両が多く危険である。	草内小	京田辺市	未定	-	-	道路東側にグリーンベルトを整備
147	8	市	市道新興戸線	田辺南里	道路幅員が狭く交通量も多く危険な状況である。	田辺小	京田辺市	未定	R6	R6	歩道整備
148	7	市	市道田辺木津川線(田辺稲葉)~市道ハブ東浜線~市道久保橋田辺線(第3田辺踏切)	田辺稲葉 田辺柿ノ内	道路幅員が狭く危険な状況である。	田辺小	土地区画整理組合	長期	長期	R9予定	土地区画整理事業の面的整備に伴う安全な通学路の確保

<対策実施状況集計>

状況	箇所数
完成	136
実施中	6
未定	6
計	148