


## 1 通学路危険箇所現況調査図（松井バス停周辺）






## 2 通学路危険箇所現況調査図（松井山手）






### 3 通学路危険箇所現況調査図（大住小・幼・中）






#### 4 通学路危険箇所現況調査図（桃園小）





## 5 通学路危険箇所現況調査図（健康村）






## 6 通学路危険箇所現況調査図（新）






# 7 通学路危険箇所現況調査図（新田辺）





## 8 通学路危険箇所現況調査図（田辺小）






# 9 通学路危険箇所現況調査図（興戸）






10 通学路危険箇所現況調査図（東）






# 11 通学路危険箇所現況調査図（山城大橋西）






## 12 通学路危険箇所現況調査図（草内）





# 13 通学路危険箇所現況調査図（三山木）






[illegible]




### 15 通学路危険箇所現況調査図（普賢寺）






## 16 通学路危険箇所現況調査図（高船）





17 通学路危険箇所現況調査図（普賢寺～水取）





## 18 通学路危険箇所現況調査図（三野）





19 通学路危険箇所現況調査図（同志社山手）

