




1 通学路危険箇所現況調査図 (松井バス停周辺)




2 通学路危険箇所現況調査図 (松井山手)




3 通学路危険箇所現況調査図 (大住小・幼・中)



4 通学路危険箇所現況調査図（桃園小）




5 通学路危険箇所現況調査図 (健康村)




6 通学路危険箇所現況調査図 (薪)



7 通学路危険箇所現況調査図 (新田辺)




8 通学路危険箇所現況調査図 (田辺小)




9 通学路危険箇所現況調査図（興戸）




10 通学路危険箇所現況調査図（東）




11 通学路危険箇所現況調査図（山城大橋西）




12 通学路危険箇所現況調査図（草内）




13 通学路危険箇所現況調査図（三山木）




14 通学路危険箇所現況調査図（南山）



15 通学路危険箇所現況調査図（普賢寺）



16 通学路危険箇所現況調査図（高船）



17 通学路危険箇所現況調査図（普賢寺～水取）



18 通学路危険箇所現況調査図 (三野)



19 通学路危険箇所現況調査図（同志社山手）

145

