

令和6年度 京田辺市内主要河川水質検査 結果一覧表(令和6年12月12日採取)

番号	採水場所	水 質 検 査 項 目																											
		気温	水温	pH	SS	BOD	COD	全リン	大腸菌数	全窒素	n-ヘキサン 抽出物質	陰イオン 界面活性剤	カドミウム	全シアン	有機リン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	垂鉛	銅	溶解性鉄	溶解性 マンガン	全クロム	PFOS	PFOA	PFOS、 PFOA 合算	流量
		[°C]	[°C]	[pH]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[CFU/100ml]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[m³/s]
1	幹線排水路 神屋橋	8.5	欠測	8.0	1	1.9	4.3	0.10	2900	1.2	<0.5	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
2	防賀川1 新神矢橋	9.5	欠測	8.1	1	2.1	5.5	0.097	280	0.70	<0.5	0.03	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.003	<0.01	0.02	0.41	<0.01	-	-	-	0.07
3	防賀川2 中島橋	8.9	8.5	7.9	1	<0.5	3.8	0.071	590	0.84	<0.5	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
4	防賀川3 川田橋	9.0	8.1	8.1	13	1.2	5.0	0.14	420	1.2	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.011	<0.01	0.03	0.06	<0.01	-	-	-	0.01
5	馬坂川 浜新田橋	7.5	欠測	7.6	1	0.5	2.7	0.045	850	1.3	<0.5	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
6	鬼灯川 普賢寺小学校付近	9.0	欠測	7.5	1	1.3	2.8	0.056	800	0.82	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.001	<0.01	0.16	0.09	<0.01	-	-	-	0.03
7	普賢寺川1 普賢寺小学校付近	9.0	欠測	7.4	1	1.5	2.3	0.035	1200	0.71	<0.5	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
8	普賢寺川2 学園橋	11.0	欠測	8.2	4	1.3	3.5	0.044	110	0.74	<0.5	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	欠測
9	普賢寺川3 木津川合流点手前	8.0	欠測	7.7	<1	1.7	2.6	0.034	150	0.68	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.001	<0.01	0.06	0.02	<0.01	-	-	-	0.05
10	手原川1 枚方市境界付近	8.9	11.0	7.5	3	5.4	5.1	0.041	150	4.8	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	<0.0005	0.004	<0.01	0.03	0.36	<0.01	-	-	-	欠測
11	手原川2 薪溜池橋	9.6	10.8	7.1	<1	1.2	3.1	0.012	41	1.6	<0.5	0.03	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.001	<0.01	0.02	0.01	<0.01	-	-	-	0.02
12	手原川3 木津川合流手前	6.0	6.5	8.0	<1	1.0	2.7	0.013	18	0.53	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.023	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	欠測
13	竜王谷川 野上橋	9.6	9.0	9.8	<1	2.3	4.6	0.036	190	0.25	<0.5	0.05	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.001	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	-	-	-	欠測
14	大谷川 今池付近	8.9	10.9	7.8	<1	0.7	3.0	0.025	100	1.7	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.016	<0.01	0.06	0.03	<0.01	-	-	-	0.01
15	直田川 古屋敷橋	10.0	欠測	9.1	8	1.6	6.4	0.61	160	1.2	<0.5	0.03	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.020	<0.01	0.03	0.02	<0.01	-	-	-	<0.01
16	天津神川 一休ヶ丘バス停付近	10.1	10.8	9.1	<1	1.2	2.8	0.054	82	3.4	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	<0.01
17	遠藤川 下切山橋	9.0	欠測	7.9	<1	1.7	3.6	0.021	870	0.19	<0.5	0.03	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.002	<0.01	0.05	0.03	<0.01	-	-	-	欠測
18	田辺用水路 草屋橋	6.0	9.0	7.7	<1	0.6	3.2	0.037	46	1.2	<0.5	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
19	錆川 新水取橋付近	9.0	欠測	8.2	<1	0.9	2.5	0.032	130	0.87	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	<0.001	<0.01	0.01	0.01	<0.01	-	-	-	欠測
20	工専排水路 大日本印刷西側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	責谷川 責谷川上流	8.9	9.8	7.1	8	2.5	4.5	0.032	65	0.44	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.001	<0.01	0.09	0.01	<0.01	-	-	-	0.02
22	虚空蔵谷川 虚空蔵谷橋	11.1	9.3	9.8	<1	1.4	4.5	0.024	63	0.40	<0.5	0.03	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.001	<0.01	0.15	<0.01	<0.01	-	-	-	<0.01
23	宇頭城川 普賢寺公民館付近	10.0	欠測	7.8	<1	1.3	4.2	0.034	36	0.90	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.001	<0.01	0.03	0.04	<0.01	-	-	-	<0.01
24	鬼灯川支流 天王污水处理施設付近	8.0	欠測	7.7	<1	1.1	2.5	0.020	8	0.49	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	<0.001	<0.01	0.17	0.05	<0.01	-	-	-	欠測
人の健康の保護に関する環境基準		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003以下	検出されないこと	-	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.20 工専排水路 大日本印刷西側 については水の流れがなかったため採水および検査なし