

令和2年度 京田辺市内主要河川水質検査業務 結果一覧表(令和2年8月13日採取)

番号	採水場所	水 質 検 査 項 目																									
		気温	水温	pH	SS	BOD	COD <sub>Mn</sub>	全りん	大腸菌群数	全窒素	N-ヘキサン抽出物質	陰イオン界面活性剤	カドミウム	全シアン	有機りん	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	亜鉛	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	PCB	流量	
		[°C]	[°C]	—	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[MPN/100ml]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[m³/日]
1	幹線排水路 神屋橋	30.1	28.0	7.9	4	5.1	8.3	0.53	4.0×10³	1.8	0.5未満	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4570
2	防賀川1 新神矢橋	31.1	29.0	7.5	5	4.2	8.1	0.48	2.2×10³	2.3	0.5未満	0.04	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.007	0.01未満	0.27	0.01未満	0.01未満	-	14666	
3	防賀川2 中島橋	31.6	30.0	7.3	3	2.7	7.0	0.14	1.7×10³	1.1	0.5未満	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37260	
4	防賀川3 岩田橋	32.1	31.0	7.2	3	3.0	8.1	0.22	6.8×10³	1.2	0.5未満	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.008	0.01未満	0.16	0.01未満	0.01未満	-	12220	
5	馬坂川 浜新田橋	31.1	29.0	7.7	2	3.3	7.9	0.53	2.4×10³	1.1	0.5	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9796	
6	鬼灯川 普賢寺小学校付近	34.9	30.0	7.8	1	1.6	5.7	0.47	4.5×10³	1.6	0.5未満	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.016	0.01未満	0.31	0.01未満	0.01未満	-	2763	
7	普賢寺川1 普賢寺小学校付近	34.9	29.0	7.7	1	2.7	6.0	0.21	2.8×10³	1.1	0.5未満	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1282	
8	普賢寺川2 学園橋	34.6	28.0	7.6	1未満	1.9	5.8	0.21	4.5×10³	0.93	0.5未満	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19159	
9	普賢寺川3 木津川合流手前	30.7	29.0	7.7	2	1.6	5.1	0.081	6.1×10³	0.92	0.5未満	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.007	0.01未満	0.24	0.01未満	0.01未満	-	1542	
10	手原川1 枚方市境界付近	34.6	25.0	7.7	1	1.9	5.9	0.026	1.7×10⁴	1.9	0.5未満	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.011	0.01未満	0.33	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	661	
11	手原川2 薪溜池橋	34.1	32.0	6.9	2	1.1	3.1	0.020	3.2×10³	1.2	0.5	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.006	0.01未満	0.14	0.01未満	0.01未満	-	393	
12	手原川3 木津川合流手前	31.4	32.0	7.5	1	1.6	5.0	0.061	9.3×10³	0.63	0.5未満	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.034	0.01未満	0.09	0.01未満	0.01未満	-	121	
13	竜王谷川 野上橋	34.1	35.0	8.9	2	4.3	9.2	0.065	2.8×10³	0.77	0.6	0.06	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.012	0.01未満	0.13	0.01未満	0.01未満	-	227	
14	大谷川 今池付近	33.1	27.0	7.4	1	1.7	4.6	0.071	2.5×10³	1.6	0.5未満	0.04	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.014	0.01未満	0.24	0.01未満	0.01未満	-	3013	
15	直田川 古屋敷橋	32.4	30.0	7.5	3	4.0	8.3	0.42	4.5×10³	1.5	1.1	0.06	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.012	0.01未満	0.26	0.01未満	0.01未満	-	3206	
16	天津神川 一休ヶ丘バス停付近	34.4	31.0	8.8	2	2.6	6.4	0.080	4.0×10³	3.2	0.9	0.05	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.013	0.01未満	0.08	0.01未満	0.01未満	-	267	
17	遠藤川 下切山橋	33.7	30.0	7.9	1	4.8	8.6	0.21	1.4×10³	1.4	0.6	0.02	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.009	0.01未満	0.56	0.01未満	0.01未満	-	259	
18	田辺用水路 草屋橋	31.1	29.0	7.9	1	1.9	4.5	0.098	7.8×10³	1.7	1.0	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1886	
19	錆川 新水取橋付近	34.7	26.0	7.9	1未満	2.1	5.1	0.11	2.1×10⁴	1.1	1.0	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.006	0.01未満	0.15	0.01未満	0.01未満	-	2473	
20	工専排水路 大日本印刷西側	31.6	30.0	7.3	5	8.6	12	0.050	1.3×10⁴	2.1	1.4	0.05	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.083	0.01未満	0.14	0.01未満	0.01未満	-	1000	
21	責谷川 責谷川上流	33.9	29.0	7.1	4	1.2	5.1	0.056	6.1×10³	0.83	0.5未満	0.05	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.006	0.01未満	0.13	0.01未満	0.01未満	-	1477	
22	虚空蔵谷川 虚空蔵谷橋	33.8	32.0	8.2	2	2.1	6.3	0.061	6.8×10³	0.96	0.5未満	0.05	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.012	0.01未満	0.47	0.01未満	0.01未満	-	39	
23	宇頭城川 普賢寺公民館付近	34.8	30.0	7.8	1	1.6	4.7	0.10	2.4×10³	0.99	1.0	0.04	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.011	0.01未満	0.21	0.01未満	0.01未満	-	346	
24	鬼灯川支流 天王污水处理施設付近	34.5	25.0	7.7	1	1.9	5.6	0.14	3.2×10³	1.1	0.5	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.008	0.01未満	0.1	0.01未満	0.01未満	-	548	
人の健康の保護に関する環境基準		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003以下	検出されないこと	-	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	-	-	-	-	-	検出されないこと	-	

令和2年度 京田辺市内主要河川水質検査業務 結果一覧表(令和2年11月27日・12月2日採取)

番号	採水場所	水 質 検 査 項 目																								
		気温	水温	pH	SS	BOD	COD <sub>Mn</sub>	全りん	大腸菌群数	全窒素	N-ヘキサソ抽出物質	陰イオン界面活性剤	カドミウム	全シアン	有機りん	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	亜鉛	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	PCB	流量
		[°C]	[°C]	—	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[MPN/100ml]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]
1	幹線排水路 神屋橋	11.2	9.0	7.3	2	3.6	4.6	0.41	2.1×10 <sup>3</sup>	1.6	0.5未満	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1598
2	防賀川1 新神矢橋	12.3	8.5	7.6	1	2.3	4.2	0.33	1.6×10 <sup>3</sup>	2.1	0.5未満	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.004	0.01未満	0.12	0.01未満	0.01未満	-	5802
3	防賀川2 中島橋	14.8	11.0	7.3	1	2.7	5.2	0.11	1.4×10 <sup>3</sup>	1.1	0.5未満	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2082
4	防賀川3 岩田橋	15.8	11.3	7.4	1	2.1	4.0	0.18	2.3×10 <sup>3</sup>	1.1	0.5未満	0.01	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.003	0.01未満	0.08	0.01未満	0.01未満	-	4586
5	馬坂川 浜新田橋	13.1	11.0	7.4	1	2.3	4.3	0.20	1.7×10 <sup>3</sup>	1.2	0.5未満	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
6	鬼灯川 普賢寺小学校付近	14.5	9.0	8.3	3	2.6	5.0	0.40	4.2×10 <sup>3</sup>	1.4	0.5未満	0.01	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.002	0.01未満	0.11	0.01未満	0.01未満	-	2675
7	普賢寺川1 普賢寺小学校付近	17.3	6.0	6.9	2	2.8	5.1	0.22	2.1×10 <sup>3</sup>	1.1	0.5未満	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5573
8	普賢寺川2 学園橋	16.9	6.5	7.6	2	1.9	4.3	0.20	4.1×10 <sup>3</sup>	1.0	0.5未満	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15055
9	普賢寺川3 木津川合流手前	17.2	5.0	7.7	3	2.0	5.2	0.080	5.6×10 <sup>3</sup>	0.99	0.5未満	0.02	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.004	0.01未満	0.09	0.01未満	0.01未満	-	15801
10	手原川1 枚方市境界付近	16.1	12.0	7.0	3	2.3	5.0	0.021	2.6×10 <sup>3</sup>	1.3	0.5未満	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.002	0.01未満	0.15	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	1138
11	手原川2 薪溜池橋	17.7	11.0	6.9	2	1.9	3.0	0.022	2.9×10 <sup>3</sup>	1.2	0.5未満	0.01	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.007	0.01未満	0.07	0.01未満	0.01未満	-	5256
12	手原川3 木津川合流手前	14.6	9.8	7.9	3	2.4	5.0	0.073	8.8×10 <sup>3</sup>	0.86	0.5未満	0.02	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.003	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01未満	-	136
13	竜王谷川 野上橋	18.1	10.0	7.7	2	1.8	4.1	0.064	2.4×10 <sup>3</sup>	0.73	0.5未満	0.01	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.002	0.01未満	0.07	0.01未満	0.01未満	-	814
14	大谷川 今池付近	16.7	13.0	7.3	2	2.0	4.4	0.066	3.1×10 <sup>3</sup>	1.2	0.5未満	0.02	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.004	0.01未満	0.11	0.01未満	0.01未満	-	2566
15	直田川 古屋敷橋	17.3	7.0	7.0	8	6.7	11	0.33	4.6×10 <sup>3</sup>	1.4	0.9	0.05	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.008	0.01未満	0.18	0.01未満	0.01未満	-	26
16	天津神川 一休ヶ丘バス停付近	17.7	12.0	7.7	3	1.6	3.8	0.073	4.0×10 <sup>3</sup>	2.8	0.7	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.002	0.01未満	0.06	0.01未満	0.01未満	-	71
17	遠藤川 下切山橋	16.8	5.5	7.7	3	1.1	3.6	0.20	1.2×10 <sup>3</sup>	1.2	0.5未満	0.02	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.004	0.01未満	0.24	0.01未満	0.01未満	-	312
18	田辺用水路 草屋橋	13.3	12.0	7.9	4	2.7	5.1	0.086	6.4×10 <sup>3</sup>	1.4	0.8	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
19	錆川 新水取橋付近	14.7	9.0	7.8	3	2.1	4.4	0.14	2.2×10 <sup>3</sup>	1.5	0.8	0.01	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.007	0.01未満	0.07	0.01未満	0.01未満	-	3198
20	工専排水路 大日本印刷西側	15.8	14.5	7.0	3	2.3	4.6	0.12	1.2×10 <sup>3</sup>	1.0	0.5未満	0.01	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.004	0.01未満	0.06	0.01未満	0.01未満	-	201
21	責谷川 責谷川上流	18.1	11.0	7.2	2	2.6	5.3	0.063	5.3×10 <sup>3</sup>	0.94	0.5未満	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.002	0.01未満	0.09	0.01未満	0.01未満	-	2179
22	虚空蔵谷川 虚空蔵谷橋	17.0	15.0	7.6	2	2.8	5.2	0.11	5.1×10 <sup>3</sup>	0.96	0.5未満	0.03	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.002	0.01未満	0.05	0.01未満	0.01未満	-	348
23	宇頭城川 普賢寺公民館付近	12.3	6.5	7.0	1	2.8	5.5	0.10	3.3×10 <sup>3</sup>	0.99	0.5未満	0.04	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.002	0.01未満	0.18	0.01未満	0.01未満	-	827
24	鬼灯川支流 天王污水处理施設付近	14.9	9.0	7.8	1	2.0	3.2	0.052	3.1×10 <sup>3</sup>	0.82	0.5未満	0.02	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.0005未満	0.002	0.01未満	0.07	0.01未満	0.01未満	-	233
人の健康の保護に関する環境基準		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003以下	検出されないこと	-	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	-	-	-	-	-	検出されないこと	-