



●今回検査箇所

- ①防賀川 川田橋付近(松井川田)
- ②-1-2仲ノ谷川 竜王谷橋付近(大住大欠)
- ③-2宇頭城川 普賢寺公民館付近(普賢寺上大門)

奈良県  
生駒市

●今回検査予定であったが水量不足により欠測の箇所

- ①-3 平田用水路 草屋橋付近(田辺久保)
- ①-3-1 平田用水路 田辺東住宅付近(田辺戸絶)
- ①-5 虚空蔵谷川 川田橋付近(松井川田)
- ①-6 工専排水路 大住乾角公園付近(大住魚田)
- ②手原川 大住橋付近(大住川端)
- ②-1 竜王谷川 野上橋付近(大住小林)
- ②-1-1 貢谷川 竜王谷橋付近付近(大住大欠)
- ②-2 手原川 桃園橋付近(大住小林)
- ③普賢寺川 西川橋付近(草内山ノ下)
- ③-2-1 宇頭城川 合流点上流(普賢寺宇頭城)
- ③-2-2 宇頭城川 合流点上流(普賢寺宇頭城)
- ③-5 西光明谷川 他力橋付近(水取平)