



● 今回検査箇所

- ②手原川
  - ②- 1 竜王谷川
  - ②- 1- 1 貢谷川
  - ②- 2 手原川
  - ③普賢寺川

大住橋付近(大住川端)  
野上橋付近(大住小林)  
竜王谷橋付近付近(大住大欠)  
桃園橋付近(大住小林)  
西川橋付近(草内山ノ下)

● 今回検査予定であったが水量不足により欠測の箇所

- ①-3 平田用水路 草屋橋付近(田辺久保)
  - ①-3-1 平田用水路 田辺東住宅付近(田辺戸絶)
  - ①-5 虚空藏谷川 川田橋付近(松井川田)
  - ①-6 工専排水路 大住乾角公園付近(大住魚田)
  - ③-2-1 宇頭城川 合流点上流(普賢寺宇頭城)
  - ③-2-2 宇頭城川 合流点上流(普賢寺宇頭城)
  - ③-5 西光明谷川 他力橋付近(水取平)